Торговое оборудование

- Весовой комплекс
- Работа с весами Mertech

Весовой комплекс

Видео https://www.youtube.com/watch?v=fC3jwCpoOfw

Пример оборудования для весового комплекса приведён в файле Оборудование весы.xlsx

Состав: компьютер с сенсорным экраном, весовая платформа, принтер этикеток.

В два раза дешевле торговых весов с печатью этикеток.

Для сотрудника магазина

- Фасовка весовых товаров
- Инвентаризация весовых товаров

Для покупателя


- Поиск товара по коду или изображению
- Взвешивание
- печать этикетки

Работа с весами Mertech

Настройка параметров весов

Весы настраиваются в справочнике весов, который находится в разделе *Работа с торговыми* весами.

В поле модель весов необходимо выбрать Mertech.




Остальные параметры весов настраиваются стандартным образом.

Создание PLU-кода товара

Чтобы создать PLU-код товара в карточке товара нажмите кнопку Коды для весов. Добавьте

новый код. В поле Весы выберите ранее созданные весы модели Mertech.




Заполните поля:

- № шаблона этикетки;
- № шаблона этикетки со скидкой.

Загрузка в весы

Загрузка товара в весы выполняется процедурой *Передача товара в весы через сеть,* которая находится в локальном меню товара, локальных меню документов или специальными процедурами раздела *Работа с торговыми весами/Загрузка товаров в торговые весы*.



Процедуры загрузки дополнительно передают в весы *Mertech* следующие параметры:

- Цена со скидкой;
- Дата производства;
- Товарная группа;
- Шаблон этикетки;
- Шаблон этикетки с двумя ценами.

Если в карточке товара заполнен путь к файлу с изображением товара, то это изображение передается в весы *Mertech*.

Пример товара в менеджере весов:

